

# Historie / Changelog

## Eine Übersicht über Modifikationen und wichtige Infos zum Laser/Peripherie

- **19.06.2025**
    - Anpassung `Laser Tickle` Setting von Wert 1 (Tickle 45s lang nach Power-On) auf 2 (Ticke im Idle-Mode)
  - **12.06.2025**
    - Montage Deckelkamera + VisiCam Setup-Finalisierung
  - **05.05.2025**
    - Refine Filter + Gehäuse beschafft
  - **02.05.2025**
    - Anlieferung Absauganlage
  - **25.04.2025**
    - Setup Laptop + Treiber + Software (Visicut) + FabAccess
  - **22.04.2025**
    - Teichpumpe angeschlossen
  - **20.04.2025**
    - Anfertigung Fokus-Taster
    - Git Projekt auf Codeberg repliziert
  - **04.01.2025**
    - Fertigstellung der groben Reparatur am
  - **02.10.2024**
    - Erster Betriebstest (Y-Achse und Z-Achse i.O., Laserquelle wird erkannt, System bootet; Firmware: 1.0.0.8)
  - **11.09.2024**
    - Targets gelasert
  - **07.09.2024**
    - Wiederaufbau diverser Komponenten
  - **01.09.2024**
    - Kalkulation für Reparatur aufgestellt
  - **31.08.2024**
    - noch eine Große Putzaktionen
  - **29.08.2024**
    - Große Putzaktionen
  - **19.06.2024**
    - Erstes Repair-Treffen
    - Zing 16 vollständig zerlegt und als Ersatzteilspender genutzt
-

Version #3

Erstellt: 5 Mai 2025 22:10:24 von Mario Voigt

Zuletzt aktualisiert: 20 Juni 2025 14:26:07 von Mario Voigt