

# Historie / Changelog

## Eine Übersicht über Modifikationen und wichtige Infos zum Laser/Peripherie

- **19.06.2025**
  - Anpassung `Laser Tickle` Setting von Wert 1 (Tickle 45s lang nach Power-On) auf 2 (Ticke im Idle-Mode)
- **12.06.2025**
  - Montage Deckelkamera + VisiCam Setup-Finalisierung
- **05.05.2025**
  - Refine Filter + Gehäuse beschafft
- **02.05.2025**
  - Anlieferung Absauganlage
- **25.04.2025**
  - Setup Laptop + Treiber + Software (Visicut) + FabAccess
- **22.04.2025**
  - Teichpumpe angeschlossen
- **20.04.2025**
  - Anfertigung Fokus-Taster
  - Git Projekt auf Codeberg repliziert
- **04.01.2025**
  - Fertigstellung der groben Reparatur am
- **02.10.2024**
  - Erster Betriebstest (Y-Achse und Z-Achse i.O., Laserquelle wird erkannt, System bootet; Firmware: 1.0.0.8)
- **11.09.2024**
  - Targets gelasert
- **07.09.2024**
  - Wiederaufbau diverser Komponenten
- **01.09.2024**
  - Kalkulation für Reparatur aufgestellt
- **31.08.2024**
  - noch eine Große Putzaktionen
- **29.08.2024**
  - Große Putzaktionen
- **19.06.2024**
  - Erstes Repair-Treffen

- Zing 16 vollständig zerlegt und als Ersatzteilspender genutzt
- 

Version #3

Erstellt: 2025-05-05 22:10:24 CEST von Mario Voigt

Zuletzt aktualisiert: 2025-06-20 14:26:07 CEST von Mario Voigt